

XPRESS

Inilah Kondisi Banjir Terjadi di Jalan Beringin, Saat Hujan Guyur Kota Pangkep

HermanDjide - PANGKEP.XPRESS.CO.ID

Jan 23, 2022 - 01:28



Inilah kondisi jalan Beringin, banjir saat hujan mengguyur Kota Pangkep Jum'at (21/1/2022)

PANGKEP- Jalan Beringin Kota Pangkep, nampaknya sudah menjadii langganan banjir setiap hujan terus mengguyur kota Pangkep. Seperti halnya terjadi Jum'at (21/1/2022) jalan ini tidak bisa lagi dilewati kendaraan karena ketinggian mencapai 30 Cm sampai 60 cm.

Kemudian kantor Kodim 1421 Pangkep dan Kantor Insfektorat yang berada di sekitar jalan Beringin tersebut ikut tergenang, membuat para pegawai kantor Insfektorat sibuk membenahi berkas administrasi agar tidak terendam air.

Sekalipun di akui bahwa saat hujan redah, air juga cepat turun, namun dibalik itu tetap membuat sibuk pegawai Insfektorat dalam melakukan pembersihan, sebab penuh dengan lumpur.

Untuk itu, sebaiknya hal ini menjadi perhatian serius ke depan agar jalan Beringin tidak lagi banjir saat hujan turun deras di Kota Pangkep. (herman djide)